Herpain



MONTOYER 51

Rénovation lourde d'un immeuble de bureaux

Au coeur du quartier Léopold, rénovation d'un immeuble réalisé en béton architectonique construit dans les années 1970 et occupé jusqu'il y a peu par la Commission Européenne.

La rénovation se présente comme une restructuration de dernière génération et prévoit un retour à la structure, la pose d'une nouvelle façade plus ouverte et composée d'un mélange contrasté de pierre naturelle noire et blanche.

Une attention particulière a été portée aux qualités énergétiques de l'immeuble ainsi qu'à la réorganisation efficace des plateaux.

Rue Montoyer, 51 à 1040 Bruxelles

Herpain





MONTOYER 51

Maître d'ouvrage
Montoyer 51 Leasehold
Architecte
Archi 2000
Ingénieur Stabilité
T.P.F.
Ingénieur Techniques Spéciales
T.P.F.
Ingénieur Acoustique
Venac
Bureau de contrôle
Seco
Coordinateur sécurité
Mommaerts & Sorel

Catégorie	**Bureaux**
Début des travaux	04/08/2008
Livraison	09/02/2010
Montant des travaux	11.850.000,00 EUR
Étages	R + 7
Surface hors-sol	10.720 m²
Surface sous-sol	5.910 m²







