



MONTOYER 51


Rénovation lourde d'un
immeuble de bureaux

Au coeur du quartier Léopold, rénovation d'un immeuble réalisé en béton architectonique construit dans les années 1970 et occupé jusqu'il y a peu par la Commission Européenne.

La rénovation se présente comme une restructuration de dernière génération et prévoit un retour à la structure, la pose d'une nouvelle façade plus ouverte et composée d'un mélange contrasté de pierre naturelle noire et blanche.

Une attention particulière a été portée aux qualités énergétiques de l'immeuble ainsi qu'à la réorganisation efficace des plateaux.

Rue Montoyer, 51 à 1040
Bruxelles



MONTOYER 51

Maître d'ouvrage

Montoyer 51 Leasehold

Architecte

Archi 2000

Ingénieur Stabilité

T.P.F.

Ingénieur Techniques Spéciales

T.P.F.

Ingénieur Acoustique

Venac

Bureau de contrôle

Seco

Coordinateur sécurité

Mommaerts & Sorel

Catégorie

Début des travaux

Livraison

Montant des travaux

Étages

Surface hors-sol

Surface sous-sol

Bureaux

04/08/2008

09/02/2010

11.850.000,00 EUR

R + 7

10.720 m²

5.910 m²

